



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wrocław, dnia 17.04.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy
Strona internetowa
<http://www.mnwr.pl>

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „**Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej –etap III**” wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Raławickiej –etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Nr postępowania: 1/2020

Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) Zamawiający Muzeum Narodowe we Wrocławiu z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 5, przekazuje poniżej treść pytań otrzymanych od Wykonawcy w dniu 09.04.2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

1. Czy w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek w lustra, uchwyty, stelaże dla osób niepełnosprawnych, suszarki do rąk itp.?
2. Jeśli w wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek to prosimy o szczegółowe wyspecyfikowanie ilości wraz z dokładnym opisem wszystkich urządzeń.
3. Prosimy o rysunek świetlika dachu Małej Rotundy - w dokumentacji brakuje takiego dokumentu.
4. W STWiOR jest informacja, że blacha do obróbek dachu Dużej Rotundy ma mieć grubość 0,6mm, w opisie do PW Architektury jest podana grubość 0,7mm. Prosimy o wyjaśnienie jaką grubość blachy należy uwzględnić w wycenie.
5. W opisie do PW Architektury na stronie 18 widnieje informacja, że "Istniejące pomosty służące komunikacji na dachu do wymiany – wykonać i zainstalować nowe pomosty – szt. 24 pomiędzy świetlikami. Konstrukcja pomostów ze stali ocynkowanej, blacha perforowana, nóżki stalowe ocynkowane na podkładkach kauczukowych." Informacja ta nie jest wystarczająca do wyceny tych elementów, dlatego bardzo prosimy o rysunki pomostów wraz z wymiarami.

Odpowiedzi Zamawiającego:

- Ad. 1. W wycenie należy uwzględnić wyposażenie łazienek w lustra, uchwyty, stelaże dla osób niepełnosprawnych, suszarki do rąk.
- Ad. 2. Szczegółowe wyposażenie łazienek przedstawia **załącznik nr 1 – Tabela wyposażenia łazienek**.
- Ad. 3. Dach i świetlik nad Małą Rotundą - wymiana warstw dachu i wymiana świetlika **według rys nr 3 (Załącznik nr 2)** , „Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D”. Opis podano na przekroju D-D: "Istniejący świetlik - wymiana na nowy, o tych samych wymiarach co istniejący, dwupłaszczowy (jednokomorowy)" - **Załącznik nr 3 Mała Rotunda Świetlik i Załącznik nr 4 – Mała Rotunda Stan Istniejący Dach**.

Ad. 4. Proszę przyjąć blachę gr. 0,7 mm.

Ad. 5. Wymiana pomostów technicznych na dachu Dużej Rotundy. Nowe pomosty należy wykonać wg opisu . Materiały są opisane w PW. Długość pomostów ok. 17,40 m, szerokość ok 26-28 cm.

W załączniku nr 5 – Pomost zdjęcie stanu istniejącego. W załączniku nr 6 – Rzut dachu Dużej Rotundy.

Treść wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.mnwr.pl – stanowią one integralną część SIWZ i są obowiązujące.

Małgorzata Merta –Witecka
Przewodnicząca Komisji Przetargowej